

中国石化润滑油有限公司北京分公司 2018 年 1 月未开展污水监测情况说明

2018 年 1 月除，我公司启动 2 号锅炉时发现锅炉数据异常，经多次反复调试未见效果，与设备厂家共同会诊后认为燃烧机有故障需要厂家大修，故 1 月份 2 号锅炉不具备监测条件。我公司已安排设备管理人员积极配合厂家尽快找出故障恢复 2 号炉的正常班使用。

特此说明

中国石化润滑油有限公司北京分公司

2018 年 1 月 26 日